

INFORME DE ACCIÓN		X	CORRECTIVA
		X	PREVENTIVA
Tema /Asunto: EVALUACION ANUAL DE CONTROL DE PLAGAS		Ref: Planta Completa SHIROSAWA COMPANY SAIC	
		Fecha inicio: 08/04/2025	
		Realizado por: Jorge Ayala.	
1.- Personas que participan en la acción y coordinador: Jorge Ayala (Ayala Fumigaciones) Ing. Mónica (Calidad)	2.- Descripción del problema que se quiere eliminar o evitar: Evitar hallazgos y avistamientos en la nueva planta Confitería.		
3.- Acciones precedentes o primeras acciones adoptadas: Inspección de la infraestructura de la Planta y sus alrededores.			
4.- Causa o causas que generan el problema o que lo pueden generar: - La planta se encuentra cerca del centro de la ciudad de limpio, donde los registros cloacales se encuentran conectados y donde también se encuentra el mercado municipal. - Algunas deficiencias en la infraestructura que pueden permitir el ingreso de estas plagas. - Orden y limpieza de algunos sectores.			
5.- Soluciones que pueden ayudar a evitar un problema de plagas, posibles acciones: 5.1- Evitar la obstrucción de estaciones para su mejor funcionamiento y control. 5.2- Colocar tela metálica o similar en aberturas de registros. 5.3- Cerrar abertura en algunas partes del portón de comercial. 5.4- Reparar burlete de goma de puerta de salida de extrusado. 5.5- Reparar tela metálica de la puerta de salida de extrusado. 5.6- Mantener bien tapado rejilla que esta frente a producción extrusado 5.7- Reparar burlete de goma en puerta de filtro sanitario. 5.8- Cerrar pequeños agujeros que se encuentran entre la pared y piso del sector extrusado, costado izquierdo. 5.9- Colocar tapa al pozo que se encuentra en el patio. 5.10- Mantener limpio sector detrás de extrusado. 5.11- Cerrar fisuras entre la pared y el piso del comedor, área externa. 5.12- Reparar piso sector picoteo 5.13- Verificar parte eléctrica tablero picoteo 5.14- Evitar la acumulación de pallets frente al portón de picoteo 5.15- Reparar burlete de goma del portón picoteo 5.16- Reparar puerta del sector mantenimiento de picoteo 5.17- Mantener cerrado portón de acceso a sémola 5.18- Cerrar abertura que se encuentra en la unión de la pared y el cimiento en Deposito 10 y 11. 5.19- Dejar espacio alrededor de las paredes entre 30 a 50cm. 5.20- Evitar acumulación de materiales en desuso en la parte de atrás de proceso. 5.21- Cerrar agujero en registro frente a picoteo 5.22-Evitar la acumulación de bolsas en el frente y costado de recepción del sector Proceso. 5.23- Mantener los portones bien cerrados. 5.24- Mantener limpio y ordenado los depósitos, sector proceso. 5.25- Reparar piso depósito orgánico. 5.26- En épocas de frutas de mango evitar la acumulación de las mismas en el patio. 5.27- Evitar la acumulación de yes yes detrás y frente al sector mantenimiento. 5.28-Colocar burlete de goma en acceso (interno) a sémola 5.29- Colocar nueva tapa a registro detrás de extrusado 5.30-Cambiar tapa de registro dentro de producción de extrusado			

6.- Acciones preventivas sugeridas:

- Evitar la acumulación de cualquier material alrededor de la planta.
- Mantener el césped siempre corto y los árboles y arbustos podados.
- Evitar la acumulación de mango en el patio en época de frutas.
- Reparar inmediatamente los burletes de goma de las puertas cuando estén averiadas.
- Mantener limpios y ordenados todos los sectores de la planta.
- Realizar una nueva verificación cuando se realicen las acciones preventivas sugeridas.

7.- Resultados obtenidos, conclusión del expediente:

- Para mantener la planta con el movimiento mínimo de plagas se recomienda realizar las correcciones sugeridas.

Firma Responsable de la acción:



Fecha: 08/04/2025